LAVAT
Laboratory and Vacuum Technique

Tovární ulice 35
281 03 Radim u Kolína
Česká Republika

www.lavat.cz
info@lavat.cz
321 792 312

Vakuometr mechanický V 40 Z KF 16

ZÁK. ČÍSLO: 2928 42 0400

Mechanický absolutní měřič vakua, určený k měření neagresivních a nevýbušných plynů, které nepůsobí korozivně na slitiny mědi. Těsnost lepší než 1 x 10-6 Pa.l.s-1

Technické údaje

Rozsah	-100 až 0 kPa
Rozměr (D)	40 mm
Rozměr (H)	63 mm
Vývod	zadní

Fotogalerie


D
H


D
H